


◎湖内結氷状況（3月31日）と氷割り作業状況について

3月31日に湖内結氷状況を確認したところ、テイネイの湾奥部と栄浦沿岸で結氷しており、砕けた氷が風で流されている様子でした。

氷割り作業については、26日から29日にかけてトウフツ、浜佐呂間、テイネイの各港で作業を実施しました。


サロマ湖結氷状況



◎流水分布状況（3月30日、31日）

海上保安庁発表による3月30日のオホーツク海流氷分布状況は大部分が雲により確認できませんでした。


31日に目視で確認したところ、サロマ湖沿岸に流氷は見られませんでした。



◎アイスブーム撤去予定について

4月9日からアイスブームの取り外しを下記の通り行う予定です。沖の流氷を注視しながら、流氷が接近した場合は直ちに設置します。その他の取り外しは天候により日程が変更になる場合があります。

令和7年 第1湖口アイスブーム撤去予定



令和7年 第2湖口アイスブーム撤去予定

